



TELHA DE FIBRO-CIMENTO
I=12,0%

TELHA DE FIBRO-CIMENTO
I=12,0%

TELHA COLONIAL
I=25,0%

TELHA COLONIAL
I=25,0%

TELHA COLONIAL
I=25,0%

TELHA COLONIAL
I=25,0%

TELHA DE AÇO GALVANIZADO
I=12,0%

Tubo descida D=100 mm

Calha em chapa de aço galvanizado - Extensão 29,75 m

Calha em chapa de aço galvanizado

Calha em chapa de aço galvanizado

Tubo descida D=100 mm

Calha em chapa de aço galvanizado - Extensão 29,75 m

DIAGRAMA DE COBERTURA (APÓS REFORMAS)
ESC: 1/100

Conteúdo	4/5
Diagrama de cobertura após reformas.	
Atividade Técnica: Projeto arquitetônico	
Local: Rua Padre Pedro Heredes, s/n - B. Centro - Berilo/MG	
Proprietário: Elane Luiz Alves - Prefeita Municipal	
Elane Luiz Alves Prefeita Municipal	
Alanderson Guido Oliveira Engenheiro Civil CREA 141658679-2	
Berilo, 24 de agosto de 2023.	