

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. FOTOS

Data: 21/10/2022

- ETAPA (1)**
- 1- Antes da realização da obra**
 - 2- Durante a realização da obra**
 - 3- Após a realização da obra**

FOTO 01



DESCRIÇÃO: RUA GERALDO DE SOUZA COELHO - BAIRRO SÃO FRANCISCO
Coordenadas Geográficas: S: 16º 57' 7,32" W: 42º 27' 30,36"

FOTO 02



DESCRIÇÃO: RUA GERALDO DE SOUZA COELHO - BAIRRO SÃO FRANCISCO

Responsável Técnico: Júlia de Oliveira Martins - CREA/MG 253.906/D

Assinatura: _____

Sec. Mun. Desv. Rural e Urbano: Josely Mendes Silva Cordeiro

Assinatura: _____

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. FOTOS

Data: 21/10/2022

- ETAPA (1)**
- 1- Antes da realização da obra**
 - 2- Durante a realização da obra**
 - 3- Após a realização da obra**

FOTO 03



DESCRIÇÃO: RUA GERALDO DE SOUZA COELHO - BAIRRO SÃO FRANCISCO
Coordenadas Geográficas: S: 16º 57' 7,32" W: 42º 27' 30,36"

FOTO 04



DESCRIÇÃO: RUA GERALDO DE SOUZA COELHO - BAIRRO SÃO FRANCISCO

Responsável Técnico: Júlia de Oliveira Martins - CREA/MG 253.906/D

Assinatura: _____

Sec. Mun. Dev. Rural e Urbano: Josely Mendes Silva Cordeiro

Assinatura: _____

