

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. FOTOS

Data: 21/10/2022

- ETAPA (1)**
- 1- Antes da realização da obra**
 - 2- Durante a realização da obra**
 - 3- Após a realização da obra**

FOTO 01



DESCRIÇÃO: RUA JOÃO CIRCUNCISÃO AMARAL - CENTRO

FOTO 03



DESCRIÇÃO: PRAÇA DR. ANTÔNIO CARLOS - CENTRO

FOTO 02



DESCRIÇÃO: RUA JOÃO CIRCUNCISÃO AMARAL - CENTRO

FOTO 04



DESCRIÇÃO: PRAÇA DR. ANTÔNIO CARLOS - CENTRO

Responsável Técnico: Alessandro Araújo Martins - CREA/MG 63.852/D

Assinatura: _____

Sec. Mun. Desv. Rural e Urbano: Josely Mendes Silva Cordeiro

Assinatura: _____

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. FOTOS

Data: 21/10/2022

- ETAPA (1)**
- 1- Antes da realização da obra**
 - 2- Durante a realização da obra**
 - 3- Após a realização da obra**

FOTO 05



DESCRIÇÃO: PRAÇA DR. ANTÔNIO CARLOS - CENTRO

FOTO 07



DESCRIÇÃO: PRAÇA DR. ANTÔNIO CARLOS - CENTRO

FOTO 06



DESCRIÇÃO: PRAÇA DR. ANTÔNIO CARLOS - CENTRO

FOTO 08



DESCRIÇÃO: PRAÇA DR. ANTÔNIO CARLOS - CENTRO

Responsável Técnico: Alessandro Araújo Martins - CREA/MG 63.852/D

Assinatura: _____

Sec. Mun. Desv. Rural e Urbano: Josely Mendes Silva Cordeiro

Assinatura: _____